

⚠注意・使用上の注意

実装性劣化を防止するために以下の点に注意してください。

1. 保管は下記の条件で、かつ急激な温湿度変化のない屋内にて、密閉または弊社梱包状態で保管ください。
 - ・温度：-10~40℃
 - ・湿度：30~70%RH
2. 下記状態での保管は避けてください。
 - ・特殊ガス雰囲気（塩素ガス、硫化水素ガス、酸化硫黄ガス、酸化窒素ガスなど）

- ・揮発性、引火性のあるガス雰囲気
 - ・ほこりの多い場所
 - ・水が直接かかる所、多湿のため結露しやすい所、直射日光の当たる所、凍結する所
3. 実装性劣化を防止するために製品は素手で直接触れないようにご注意ください。